



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – SISEMA  
Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM  
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH



1. AUTO DE FISCALIZAÇÃO: Nº 145307 /20 15 Folha 1/3

2. AGENDAS: 01 ☒ FEAM 02 ☒ IEF 03 ☒ IGAM Hora: 15:00 Dia: 17 Mês: NOVEMBRO Ano: 2015

3. Motivação: [ ] Denúncia [ ] Ministério Público [ ] Poder Judiciário [ ] Operações Especiais do CGFAI [ ] SUPRAM [ ] COPAM/CRH [ ] Rotina

4. Finalidade  
FEAM: [ ] Condicionantes [ ] Licenciamento [ ] AAF [ ] Emergência Ambiental [ ] Acompanhamento de projeto [ ] Outros  
IEF: [ ] Fauna [ ] Pesca [ ] DAIA [ ] Reserva Legal [ ] DCC [ ] APP [ ] Danos em áreas protegidas [ ] Outros  
IGAM: [ ] Outorga [ ] Outros

5. Identificação  
01. Atividade Baragem de contenção de rejeitos/resíduos 02. Código A-05-03-7 03. Classe 6 04. Porte G  
05. Processo nº 0035/1984 06. Órgão SUPRAM CM 07. [ ] Não possui processo  
08. ☒ Nome do Fiscalizado Samarco Mineração S.A. 09. [ ] CPF 10. ☒ CNPJ 16-628-281/0003-23  
11. RG. — 12. CNH-UF — 13. [ ] RGP [ ] Tit. Eleitoral —  
14. Placa do veículo - UF — 15. RENAVAM — 16. Nº e tipo do documento ambiental —  
17. Nome Fantasia (Pessoa Jurídica) Samarco 18. Inscrição Estadual - UF —  
19. Endereço do Fiscalizado - Correspondência: Rua, Avenida, Rodovia Mina Samaro (Rodovia MG 129, Km 117,5) 20. Nº. / KM — 21. Complemento —  
22. Bairro/Logradouro Zona rural 22. Município Mariana 24. UF MG  
25. CEP 315-4126-01010 26. Cx Postal — 27. Fone: ( ) | | | | | 28. E-mail —

6. Local da Fiscalização  
01. Endereço: Rua, Avenida, Rodovia, Fazenda, etc. MG 129  
02. Nº. / KM 564 03. Complemento Zona rural 04. Bairro/Logradouro/Distrito/Localidade Nova Sobredo  
05. Município Santa Luz do Escalvado 06. CEP 315-3814-01010 07. Fone ( ) | | | | |  
08. Referência do local Ponte da MG 129, Km 564 sobre o Rio Doce - margem direita  
Geográficas DATUM WGS 84 Latitude Longitude  
[ ] SAD 69 [ ] Córrego Alegre Grau 20 Minuto 14 Segundo 59,7 Grau 42 Minuto 53 Segundo 05,5  
Planas UTM FUSO 22 23 24 X= | | | | | (6 dígitos) Y= | | | | | (7 dígitos)

10. Croqui de acesso

07 01. Assinatura do Agente Fiscalizador [Assinatura] 02. Assinatura do Fiscalizado [Assinatura]

Na data de 17 de novembro de 2015, durante fiscalização ambiental para dimensionamento do dano ambiental decorrente do acidente envolvendo o rompimento de barragem em Mariana, em atendimento à convocação do Subsecretário de Controle e Fiscalização Ambiental Integrada (Memo nº 388/15), na margem direita do Rio Doce sob a ponte da MG-120, km 564, foi constatado e/ou informado:

- Grande quantidade de madeira, bambu e capim e, ainda, garrafas PET e outros tipos de plástico depositados na calha do Rio Doce, no local visitado, nas coordenadas geográficas (WGS 84): lat. 20° 14' 59,7" S e long. 42° 53' 05,5" W. Não foi possível estimar o volume de madeira depositada no leito do curso d'água;

- Foram verificadas no local visitado um lambari de cerca de 5cm de comprimento, três tilápias de cerca de 10cm de comprimento e uma tilápia de cerca de 15cm de comprimento, estando todos em estágio de decomposição avançado, nas coordenadas geográficas (WGS 84): lat. 20° 15' 05,9" S e long. 42° 53' 04,5" W;

- No mesmo local onde foi verificada a mortandade de peixes, foi constatado um frango morto em estágio avançado de decomposição e sob a ponte da MG-120 foi verificado um equino em estágio avançado de decomposição;

- A água do Rio Doce no local visitado apresenta odor desagradável avermelhada. No momento da fiscalização, técnicos do CEREC estavam realizando amostragem de água no local;

- Dois cágados em uma caixa d'água, vivos, recolhidos pela Samarco. Segundo informação do Analista Ambiental da Samarco, Vinícius Loyola Lopes, os animais serão recolhidos pelo IBAMA. Ainda segundo o Sr. Vinícius Loyola Lopes já foram resgatados outros cinco cágados, que foram recolhidos pelo IBAMA.

- A empresa Samarco estava realizando a retirada da madeira do leito do Rio Doce, no local visitado;

A empresa está contabilizando o volume da madeira retirada, segundo informado pelo Sr. Vinícius Loyola Lopes, Analista Ambiental da Samarco.

A fiscalização contou o apoio técnico de Gestora Ambiental SENAS, Cristiane Leal Duarte, MASP 1.289.397-0, lotada no NUPIS-2M em Ubá e do Analista Ambiental IEF, Rinaldo Vitulli Andrade, MASP 1.020.864-3, lotado na Agência Avançada do IEF em Ponte Nova.

A fiscalização contou apoio operacional do Sgt. Nivaldo, MASP 112-846-3, e do Sd. Alisson, MASP 1507565, do 8º Pelotão de Meio Ambiente, Tiro de Ponte Nova, que lavaram o RAI nº 0036446483.

8. Relatório Sucinto

9. Assinaturas

01. Servidor (Nome legível)

Alisson Alisson Fontes

MASP

0.841.892-2

Assinatura

A

Órgão ☒ SEMAD☐ FEAM☐ IEF☐ IGAM

02. Servidor (Nome legível)

Rodrigo Lopes Amaral

MASP

1.365.421-5

Assinatura

Amaral

Órgão ☒ SEMAD☐ FEAM☐ IEF☐ IGAM

03. Servidor (Nome legível)

Sélio de Oliveira Coelho

MASP

1.366.223-4

Assinatura

Sélio de Oliveira Coelho

Órgão ☒ SEMAD☐ FEAM☐ IEF☐ IGAM

Recebi a 1ª via deste Auto de Fiscalização

04. Fiscalizado / Representante do Fiscalizado (Nome legível)

Samarco Mineração S.A.

Função / Vínculo com o Empreendimento

Assinatura