



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – SISEMA
Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH



1. AUTO DE FISCALIZAÇÃO: Nº 145311

120 15 Folha 1/3

2. AGENDAS: 01 ☒ FEAM 02 ☒ IEF 03 ☒ IGAM Hora: 15:15 Dia: 19 Mês: NOVEMBRO Ano: 2015

3. Motivação: [] Denúncia [] Ministério Público [] Poder Judiciário ☒ Operações Especiais do CGFAI [] SUPRAM [] COPAM/CRH [] Rotina

4. Finalidade
FEAM: [] Condicionantes [] Licenciamento [] AAF ☒ Emergência Ambiental [] Acompanhamento de projeto [] Outros
IEF: ☒ Fauna [] Pesca [] DAIA [] Reserva Legal [] DCC [] APP [] Danos em áreas protegidas [] Outros
IGAM: [] Outorga ☒ Outros

5. Identificação
01. Atividade Baragem de contenção de rejeitos/resíduos 02. Código A-05-03-7 03. Classe 6 04. Porte G
05. Processo nº 0025/1984 06. Órgão: SUPRAM-CM 07. [] Não possui processo
08. ☒ Nome do Fiscalizado Samarco Mineração S.A. 09. [] CPF 10. ☒ CNPJ 16-628-281/0003-23
11. RG. — 12. CNH-UF — 13. [] RGP [] Tit. Eleitoral —
14. Placa do veículo - UF — 15. RENAVAM — 16. Nº e tipo do documento ambiental —
17. Nome Fantasia (Pessoa Jurídica) Samarco 18. Inscrição Estadual - UF —
19. Endereço do Fiscalizado - Correspondência: Rua, Avenida, Rodovia Mina Germano (Rodovia MG 129, Km 117,5) 20. Nº. / KM — 21. Complemento —
22. Bairro/Logradouro Zona Rural 22. Município Mariana 24. UF MG
25. CEP 315.4120-01010 26. Cx Postal — 27. Fone: () | | | | | | 28. E-mail —

6. Local da Fiscalização
01. Endereço: Rua, Avenida, Rodovia, Fazenda, etc Fazenda Baixa do Pisança
02. Nº. / KM S/n 03. Complemento Zona Rural 04. Bairro/Logradouro/Distrito/Localidade Zona Rural
05. Município Santa Cruz do Escalvado 06. CEP 315.31814-01010 07. Fone () | | | | | |
08. Referência do local Encontro do Rio Pisança com Rio do Carmo, margem direita
Geográficas DATUM WGS-84 Latitude Longitude
[] SAD 69 Gray 20 Minuto 16 Segundo 29,4 Grau 42 Minuto 54 Segundo 45,78
[] Córrego Alegre Planas UTM FUSO 22 23 24 X= | | | | | (6 dígitos) Y= | | | | | (7 dígitos)

10. Croqui de acesso

07 01. Assinatura do Agente Fiscalizador [Assinatura] 02. Assinatura do Fiscalizado [Assinatura]

Na data de 19/11/2015, durante fiscalização ambiental para dimensionamento do dano ambiental decorrente do acidente envolvendo o rompimento de barragem em Mauá, em atendimento à convocação do Subsecretário de Controle e Fiscalização Ambiental Integrada (MEMO nº 388/15), na margem direita do Rio Doce, no encontro do Rio Piranga com o Rio do Carmo, na Fazenda Barra do Piranga, foi constatado e/ou informado:

- Não foram verificados peixes mortos, vivos ou agonizando, ou outros animais mortos no local visitado (coordenadas geográficas WGS-84: lat. 20° 16' 29,14" S e long. 42° 54' 45,78" W);
- Madeira, bambu e capim depositados na margem do Rio Doce, ao longo do percurso até o encontro do Rio Piranga com o Rio Carmo. Não foi possível estimar o volume de madeira depositado no local visitado;
- A água do Rio Doce no local visitado apresenta coloração avermelhada;
- Foi verificado acúmulo de lama de minério nas margens do Rio Doce, em todo o trajeto percorrido.

Percorremos a margem direita do Rio Doce e nos deslocamos até o encontro do Rio Piranga com o Rio do Carmo, em Santa Luz do Escalvado, de onde percorremos a margem direita do Rio Piranga (coordenadas geográficas WGS-84: lat. 20° 16' 36,31" S e long. 42° 54' 28,70" W), onde foi constatado e/ou informado:

- Não foram verificados peixes mortos, vivos ou agonizando, ou outros animais mortos no local visitado, nas coordenadas citadas acima;
- Não foram verificadas madeira depositadas no local visitado;
- A água do Rio Piranga no local visitado apresenta turbidez característica de período chuvoso;
- Foi verificado acúmulo de lama de minério no local visitado, indicando retorno do sedimento do Rio Doce para o Rio Piranga, até o local de visitação, nas coordenadas citadas acima.

A fiscalização contou com o apoio operacional do Sgt. Nivaldo MASP 112846-1, do 8º Pelotão de Meio Ambiente e Trânsito de Ponte Nova, que possui o RAF nº 006542850.

8. Relatório Sucinto

9. Assinaturas

01. Servidor (Nome legível)

Rodrigo Lopes Amaral

MASP

1.365-421-5

Assinatura

Amaral

Órgão ☒ SEMAD☐ FEAM☐ IEF☐ IGAM

02. Servidor (Nome legível)

Silas de Oliveira Coelho

MASP

1.366-223-4

Assinatura

Silas de Oliveira

Órgão ☒ SEMAD☐ FEAM☐ IEF☐ IGAM

03. Servidor (Nome legível)

—

MASP

—

Assinatura

—

Órgão ☐ SEMAD☐ FEAM☐ IEF☐ IGAM

Recebi a 1ª via deste Auto de Fiscalização

04. Fiscalizado / Representante do Fiscalizado (Nome legível)

Samuelo Minuato S.A.

Função / Vínculo com o Empreendimento

Assinatura