



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – SISEMA  
Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM  
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH



1. AUTO DE FISCALIZAÇÃO: Nº **145308** /20 **15** Folha 1/3

2. AGENDAS: 01 ☒ FEAM 02 ☒ IEF 03 ☒ IGAM Hora: **11:22** Dia: **18** Mês: **Novembro** Ano: **2015**

3. Motivação: [ ] Denúncia [ ] Ministério Público [ ] Poder Judiciário ☒ Operações Especiais do CGFAI [ ] SUPRAM [ ] COPAM/CRH [ ] Rotina

4. Finalidade  
FEAM: [ ] Condicionantes [ ] Licenciamento [ ] AAF ☒ Emergência Ambiental [ ] Acompanhamento de projeto [ ] Outros  
IEF: ☒ Fauna [ ] Pesca [ ] DAIA [ ] Reserva Legal [ ] DCC [ ] APP [ ] Danos em áreas protegidas [ ] Outros  
IGAM: [ ] Outorga ☒ Outros

5. Identificação  
01. Atividade **Baragem de contenção de resíduos / resíduos** 02. Código **A-05-03-7** 03. Classe **6** 04. Porte **6**  
05. Processo nº **0085/1984** 06. Órgão: **SUPRAM-CM** 07. [ ] Não possui processo  
08. ☒ Nome do Fiscalizado **Samarco Mineração S.A.** 09. [ ] CPF 10. ☒ CNPJ **16-628.281/0003-23**  
11. RG. **—** 12. CNH-UF **—** 13. [ ] RGP [ ] Tit. Eleitoral **—**  
14. Placa do veículo - UF **—** 15. RENAVAM **—** 16. Nº e tipo do documento ambiental **—**  
17. Nome Fantasia (Pessoa Jurídica) **Samarco** 18. Inscrição Estadual - UF **—**  
19. Endereço do Fiscalizado - Correspondência: Rua, Avenida, Rodovia **Mina Germano (Rodovia MG 129, Km 117,5)** 20. Nº. / KM **—** 21. Complemento **—**  
22. Bairro/Logradouro **Estrada Rural** 22. Município **Marana** 24. UF **MG**  
25. CEP **35.412-000** 26. Cx Postal **—** 27. Fone: **( ) - - - -** 28. E-mail **—**

6. Local da Fiscalização  
01. Endereço: Rua, Avenida, Rodovia, Fazenda, etc. **UTE Rioleta Naves (margem esquerda do Rio Doce)**  
02. Nº. / KM **—** 03. Complemento **—** 04. Bairro/Logradouro/Distrito/Localidade **Estrada Rural**  
05. Município **Rio Doce** 06. CEP **35.412-000** 07. Fone **( ) - - - -**  
08. Referência do local **Próximo à baragem da UTE Rioleta Naves (montante)**  
Geográficas DATUM [ ] SAD 69 WGS-84 [ ] Córrego Alegre Latitude Grau **20°** Minuto **12'** Segundo **21,44"** Longitude Grau **42'** Minuto **51'** Segundo **14,00"**  
Planas UTM FUSO 22 23 24 X= (6 dígitos) Y= (7 dígitos)

10. Croqui de acesso

07 01. Assinatura do Agente Fiscalizador **Silvestre G. Coelho** 02. Assinatura do Fiscalizado

## 8. Relatório Sucinto

Na data de 18 de novembro de 2015, durante fiscalização ambiental para dimensionamento do dano ambiental decorrente do acidente envolvendo o rompimento de barragem em Mariana à convocação do Substituto de Controle e Fiscalização Ambiental Integrado (Mmo nº 188/15), no UHE Rioleta Neves, margem esquerda do Rio Doce, próximo à barragem, foi constatado e foi informado:

- 14 carudões, 21 tilópias, 38 lambaris, 12 curumbas, 1 traíra, 22 piabas, 1 dourado, 1 bagre, 1 traíra, 1 Comaráo de água doce e 8 peixes não identificados, em uma área de cerca de 800 m<sup>2</sup> anteriormente inundada pelo UHE, nas coordenadas geográficas (WGS-84) lat. 20° 12' 21,4" e long. 42° 51' 34,0". Os peixes mortos encontraram-se em estágio avançado de decomposição;
- 17 Carudões, 1 tilópie, 4 curumbas, 1 pomba, 1 dourado e 3 peixes não identificados, em uma área de cerca de 300 m<sup>2</sup>, anteriormente inundada pelo UHE, nas coordenadas geográficas (WGS-84) lat. 20° 11' 55,02" e long. 42° 51' 39,52". Os peixes mortos encontraram-se em estágio avançado de decomposição;
- Pouca quantidade de madeira, bambu e copum e ainda, resíduos como garrafas PET e outros tipos de plásticos depositados nas áreas anteriormente inundadas pelo UHE, nas coordenadas geográficas supracitadas. Não foi possível estimar o volume de madeira depositado nos locais citados;
- Não foi verificada peixes vivos e aglomerados nos locais visitados;
- Não foi verificada outros animais mortos nos locais visitados;
- A água do Rio Doce no local de fiscalização apresenta odor desagradável;
- Houve odor característico de peixes em putrefação no local;
- A fiscalização contou com o apoio técnico do gestor ambiental SEMAD Cristiano Lial Duarte, MASP 1.289.197-0, lotado no NUFIS-2M em Uho e do Analista ambiental IEF Renaldo Vitorilli Andrade, MASP 1.020.864-3, lotado no Agrupamento Avançado de Ponte Nova;
- A fiscalização contou com o apoio operacional do Sgt. Marco, MASP 1143888, e do Cb. Goulart, MASP 1413160, do 8º Pelotão de Meio Ambiente e Trânsito de Ponte Nova, que lavaram o RAT nº 0016499220;
- A fiscalização foi acompanhada pelos funcionários do UHE Rioleta Neves Saneamento Lazzari e José Mano Carvalho.

## 9. Assinaturas

01. Servidor (Nome legível)

Aldemir Albino Fontes

MASP

0.941.892-2

Assinatura

Órgão [x] SEMAD

[ ] FEAM

[ ] IEF

[ ] IGAM

02. Servidor (Nome legível)

Rodrigo Lopes Amaral

MASP

1.365.421-5

Assinatura

Órgão [x] SEMAD

[ ] FEAM

[ ] IEF

[ ] IGAM

03. Servidor (Nome legível)

Sélio de Oliveira Coelho

MASP

1.366.223-4

Assinatura

Órgão [x] SEMAD

[ ] FEAM

[ ] IEF

[ ] IGAM

Recebi a 1ª via deste Auto de Fiscalização

04. Fiscalizado / Representante do Fiscalizado (Nome legível)

Samaris Minicolas S.A.

Função / Vínculo com o Empreendimento

Assinatura