

1. AUTO DE FISCALIZAÇÃO: Nº **155022** /20**15** Folha 1/32. AGENDAS: 01 ☒ FEAM 02 ☒ IEF 03 ☒ IGAM Hora: **14:26** Dia: **17** Mês: **novembro** Ano: **2015**3. Motivação: [ ] Denúncia [ ] Ministério Público [ ] Poder Judiciário ☒ Operações Especiais do CGFAI [ ] SUPRAM [ ] COPAM/CRH [ ] Rotina4. Finalidade  
FEAM: [ ] Condicionantes [ ] Licenciamento [ ] AAF ☒ Emergência Ambiental [ ] Acompanhamento de projeto [ ] Outros  
IEF: ☒ Fauna [ ] Pesca [ ] DAIA [ ] Reserva Legal [ ] DCC [ ] APP [ ] Danos em áreas protegidas [ ] Outros  
IGAM: [ ] Outorga ☒ Outros5. Identificação  
01. Atividade **Baragem de contenção de rejeitos/resíduos** 02. Código **A-05-03-7** 03. Classe **6** 04. Porte **G**  
05. Processo nº **0015/1984** 06. Órgão: **SUPRAM CM** 07. [ ] Não possui processo  
08. ☒ Nome do Fiscalizado **Samarco Mineração S.A.** 09. [ ] CPF 10. ☒ CNPJ **16.628.281/0003-23**  
11. RG. \_\_\_\_\_ 12. CNH-UF \_\_\_\_\_ 13. [ ] RGP [ ] Tit. Eleitoral \_\_\_\_\_  
14. Placa do veículo - UF \_\_\_\_\_ 15. RENAVAM \_\_\_\_\_ 16. Nº e tipo do documento ambiental \_\_\_\_\_  
17. Nome Fantasia (Pessoa Jurídica) **Samarco** 18. Inscrição Estadual - UF \_\_\_\_\_  
19. Endereço do Fiscalizado - Correspondência: Rua, Avenida, Rodovia **Mina Germano (Rodovia MG129, km 117,5)** 20. Nº. / KM \_\_\_\_\_ 21. Complemento \_\_\_\_\_  
22. Bairro/Logradouro **zona rural** 22. Município **Mariana** 24. UF **MG**  
25. CEP **31542-000** 26. Cx Postal \_\_\_\_\_ 27. Fone: ( ) \_\_\_\_\_ 28. E-mail \_\_\_\_\_6. Local da Fiscalização  
01. Endereço: Rua, Avenida, Rodovia, Fazenda, etc. **MGC120**  
02. Nº. / KM **564** 03. Complemento **zona rural** 04. Bairro/Logradouro/Distrito/Localidade \_\_\_\_\_  
05. Município **Rio Doce** 06. CEP **31544-200** 07. Fone ( ) \_\_\_\_\_  
08. Referência do local **Ponte da MGC120, km 564 sobre o Rio Doce - margem esquerda**  
Geográficas DATUM **WGS84** Latitude Longitude  
[ ] SAD 69 Grau **20** Minuto **19** Segundo **52,1** Grau **42** Minuto **53** Segundo **07,8**  
[ ] Córrego Alegre  
Planas UTM FUSO 22 23 24 X= (6 dígitos) Y= (7 dígitos)

10. Croqui de acesso

07 01. Assinatura do Agente Fiscalizador **[assinatura]** 02. Assinatura do Fiscalizado **[assinatura]**

## 8. Relatório Sucinto

Na data de 17 de novembro de 2015, durante fiscalização ambiental para diagnóstico do dano ambiental decorrente do acidente envolvendo o rompimento de barragem em Maracanã, em atendimento à convocação do Subsecretário de Controle e Finalização Ambiental Integrada (MEMO nº 388/JS), na margem esquerda do Rio Doce sob a ponte da MG 120, Km 564, foi constatado e/ou observado:

- Grande quantidade de madeira, bambu e capim e ainda garrafas PET e outros tipos de plásticos depositados na calha do Rio Doce, no local visitado, nas coordenadas geográficas 20° 14' 52,1" / 42° 53' 07,8". Não foi possível estimar o volume de madeira depositado no referido curso d'água;
- Não foi verificado no local visitado peixes vivos, mortos ou agonizando;
- Foi verificado 1 suíno e 1 bovino mortos e em estágio avançado de decomposição junto aos resíduos e com forte odor característico. Os 2 animais mortos estão localizados sob a ponte nas coordenadas geográficas citadas anteriormente;
- A água do Rio Doce no local visitado apresenta coloração avermelhada. No momento da fiscalização técnicos do CETEC estavam realizando amostragem de água no local.
- A fiscalização contou com o apoio técnico da gestora ambiental SEMAD existente local Duarte, MASP 1289397-0, lotada no NUFIS-ZM em Ubatuba e do analista ambiental IEF Reinoldo Vitarelli Andrade, MASP 1020864-3, lotado na Agência Avançada de Ponte Nova.
- A fiscalização contou com o apoio operacional do Sgt. Nivaldo MASP 112846-1 e Sd. Allison MASP 150756-5, do 8º Pelotão de Meio Ambiente e Trânsito de Ponte Nova, que lavaram o RAT nº 0016445776.

## 9. Assinaturas

01. Servidor (Nome legível)  
Alexandro Albino Fontes

MAASP  
0941892-2

Assinatura

Órgão ☒ SEMAD ☐ FEAM ☐ IEF ☐ IGAM

02. Servidor (Nome legível)  
Silas de Oliveira Coelho

MAASP  
1366223-4

Assinatura

Órgão ☒ SEMAD ☐ FEAM ☐ IEF ☐ IGAM

03. Servidor (Nome legível)  
Rodrigo Lopes Amaral

MAASP  
1365421-5

Assinatura

Órgão ☒ SEMAD ☐ FEAM ☐ IEF ☐ IGAM

Recebi a 1ª via deste Auto de Fiscalização

04. Fiscalizado / Representante do Fiscalizado (Nome legível)  
Samarco Mineração S.A.

Função / Vínculo com o Empreendimento

Assinatura