

1. AUTO DE FISCALIZAÇÃO: Nº **155025** /2015 Folha 1/32. AGENDAS: 01 ☒ FEAM. 02 ☒ IEF 03 ☒ IGAM Hora: 14:30 Dia: 18 Mês: novembro Ano: 20153. Motivação: [ ] Denúncia [ ] Ministério Público [ ] Poder Judiciário ☒ Operações Especiais do CGFAI [ ] SUPRAM [ ] COPAM/CRH [ ] Rotina

4. Finalidade

FEAM: [ ] Condicionantes [ ] Licenciamento [ ] AAF ☒ Emergência Ambiental [ ] Acompanhamento de projeto [ ] Outros

IEF: ☒ Fauna [ ] Pesca [ ] DAIA [ ] Reserva Legal [ ] DCC [ ] APP [ ] Danos em áreas protegidas [ ] Outros

IGAM: [ ] Outorga ☒ Outros

5. Identificação

01. Atividade: **Baragem de contenção de rejeitos/resíduos** 02. Código: **A-05-03-7** 03. Classe: **6** 04. Porte: **6**

05. Processo nº: **0015/1984** 06. Órgão: **SUPRAM CM** 07. [ ] Não possui processo

08. ☒ Nome do Fiscalizado: **Samarco Mineração S.A.** 09. [ ] CPF 10. ☒ CNPJ: **16.628.281/0003-23**

11. RG: \_\_\_\_\_ 12. CNH-UF: \_\_\_\_\_ 13. [ ] RGP [ ] Tit. Eleitoral

14. Placa do veículo - UF: \_\_\_\_\_ 15. RENAVAM: \_\_\_\_\_ 16. Nº e tipo do documento ambiental

17. Nome Fantasia (Pessoa Jurídica): **Samarco** 18. Inscrição Estadual - UF

19. Endereço do Fiscalizado - Correspondência: Rua, Avenida, Rodovia: **Rua Germano (Rodovia MG 129, km 117,5)** 20. Nº. / KM 21. Complemento

22. Bairro/Logradouro: **Zona Rural** 22. Município: **Mariana** 24. UF: **MG**

25. CEP: **31542-000** 26. Cx Postal 27. Fone: \_\_\_\_\_ 28. E-mail

6. Local da Fiscalização

01. Endereço: Rua, Avenida, Rodovia, Fazenda, etc.: **BR 262**

02. Nº. / KM: **145** 03. Complemento: **Zona Rural** 04. Bairro/Logradouro/Distrito/Localidade

05. Município: **Rio Carca** 06. CEP: **31537-000** 07. Fone: \_\_\_\_\_

08. Referência do local: **Ponte da BR262, Km 145 sobre o Rio Doce - margem direita**

Geográficas	DATUM	Latitude			Longitude		
		Grau	Minuto	Segundo	Grau	Minuto	Segundo
	<input checked="" type="checkbox"/> SAD 69 <input type="checkbox"/> Córrego Alegre	20	01	11,77	42	44	40,88
Planas UTM	FUSO: 22 23 24	X= (6 dígitos)			Y= (7 dígitos)		

10. Croqui de acesso

07 01. Assinatura do Agente Fiscalizador

02. Assinatura do Fiscalizado

Na data de 18 de novembro de 2015, durante fiscalização ambiental para dimensionamento do dano ambiental decorrente do acidente envolvendo o rompimento de barragem em Mariana, em atendimento à convocação do Subsecretário de Controle e Fiscalização Ambiental Integrada (MEMO nº 388/15), na margem direita do Rio Doce sob a ponte da BR 262, Km 145, foi constatado e/ou informado:

- Não foram verificadas peixes mortos, vivos e agonizando, outros animais, nem mesmo madeira depositada no local visitado (coordenadas geográficas UGS 84 lat. 20° 01' 11,77" e long. 42° 44' 40,88");

- A água do Rio Doce no local visitado apresenta coloração avermelhada.

Percorremos a margem direita do Rio Doce até a Fazenda Rochedq coordenadas geográficas UGS 84 lat. 20° 05' 44,89" e long. 42° 45' 39,20", tendo sido constatado e/ou informado:

- Também não foram verificadas peixes mortos, vivos e agonizando outros animais, nem mesmo madeira depositada no local visitado, nas coordenadas geográficas citadas acima,

- A água do Rio Doce no local visitado apresenta coloração avermelhada.

Ainda na margem direita do Rio Doce e no mesmo município, deslocamos até a Fazenda Margarida, coordenadas geográficas UGS 84 lat. 20° 02' 09,95" e long. 42° 44' 42,88", tendo sido constatado e/ou informado:

- Não foram verificadas peixes mortos, vivos e agonizando, outros animais, nem mesmo madeira depositada no local visitado, nas coordenadas geográficas citadas acima,

- A água do Rio Doce no local visitado apresenta coloração avermelhada.

Nos três locais visitados no município de Rio Casca acima citados, os rejeitos da mineração não extravasaram a calha do Rio Doce.

- A fiscalização contou com o apoio técnico da gestora ambiental SEMAD Cristiane Leal Duarte MASP 1289397-0, lotada no NUFISZM em Ubatuba e do analista ambiental IEF Reinaldo Vitorelli Andrade, MASP 1020864-3, lotado na Agência Avançada de Ponte Nova.

- A fiscalização contou com o apoio operacional do Eb. Goulart MASP 1413160 do 8º Pelotão de Meio Ambiente e Trânsito de Ponte Nova.

Assinaturas

01. Servidor (Nome legível)  
Alexandro Adriano Fontes

MA SP  
0941892-2

Assinatura

Órgão ☒ SEMAD ☐ FEAM ☐ IEF ☐ IGAM

02. Servidor (Nome legível)

MA SP

Assinatura

Órgão ☐ SEMAD ☐ FEAM ☐ IEF ☐ IGAM

03. Servidor (Nome legível)

MA SP

Assinatura

Órgão ☐ SEMAD ☐ FEAM ☐ IEF ☐ IGAM

Recebi a 1ª via deste Auto de Fiscalização

04. Fiscalizado / Representante do Fiscalizado (Nome legível)

Função / Vínculo com o Empreendimento

Samarco Mineração S.A.

Assinatura