



## SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

## SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – SISEMA

Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM

Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH



1. AUTO DE FISCALIZAÇÃO: Nº 155026 /2015 Folha 1/3

2. AGENDAS: 01 [X] FEAM 02 [X] IEF 03 [X] IGAM Hora: 11:00 Dia: 19 Mês: novembro Ano: 2015

3. Motivação: [ ] Denúncia [ ] Ministério Público [ ] Poder Judiciário [X] Operações Especiais do CGFAI [ ] SUPRAM [ ] COPAM/CRH [ ] Rotina

4. Finalidade

FEAM: [ ] Condicionantes [ ] Licenciamento [ ] AAF [X] Emergência Ambiental [ ] Acompanhamento de projeto [ ] Outros

IEF: [X] Fauna [ ] Pesca [ ] DAIA [ ] Reserva Legal [ ] DCC [ ] APP [ ] Danos em áreas protegidas [ ] Outros

IGAM: [ ] Outorga [X] Outros

5. Identificação

01. Atividade: Barragem de contenção de rejeitos/resíduos 02. Código: A-05-03-7 03. Classe: 6 04. Porte: G

05. Processo nº: 0015/1984 06. Órgão: SUPRAM CM 07. [ ] Não possui processo

08. [X] Nome do Fiscalizado: Samarco Mineração S.A. 09. [ ] CPF 10. [X] CNPJ: 16.628.281/0003-23

11. RG: 12. CNH-UF: 13. [ ] RGP [ ] Tit. Eleitoral

14. Placa do veículo - UF: 15. RENAVAM: 16. Nº e tipo do documento ambiental

17. Nome Fantasia (Pessoa Jurídica): Samarco 18. Inscrição Estadual - UF

19. Endereço do Fiscalizado - Correspondência: Rua, Avenida, Rodovia: Mina Germano (Rodovia MG 129, Km 117,5) 20. Nº. / KM 21. Complemento

22. Bairro/Logradouro: zona rural 22. Município: Maravá 24. UF: MG

25. CEP: 315.412-000 26. Cx Postal 27. Fone: 28. E-mail

6. Local da Fiscalização

01. Endereço: Rua, Avenida, Rodovia, Fazenda, etc.: Fazenda do Gama 02. Nº. / KM 03. Complemento: zona rural 04. Bairro/Logradouro/Distrito/Localidade: Gesteira

05. Município: Barra Longa 06. CEP: 315.417-000 07. Fone:

08. Referência do local: Margem esquerda do rio Gualaxo do Norte, em frente à Igreja

Geográficas	DATUM	Latitude			Longitude		
		Grau	Minuto	Segundo	Grau	Minuto	Segundo
	[ ] SAD 69 [ ] Córrego Alegre	20	15	37,53	43	07	37,12
Planas UTM	FUSO	X=			Y=		
	22 23 24	(6 dígitos)			(7 dígitos)		

10. Croqui de acesso

07 01. Assinatura do Agente Fiscalizador 02. Assinatura do Fiscalizado

Na data de 19 de novembro de 2015, durante fiscalização ambiental para diminuição do dano ambiental decorrente de acidente envolvendo o rompimento de barragem em Maracá, em atendimento à convocação do Subsecretário de Controle e Fiscalização Ambiental Integrada (MEMO nº 388/15), na margem esquerda do Rio Gualaxo do Norte, na Fazenda do Gongo, foi constatado e/ou informado:

- Não foram verificadas peixes mortos, vivos e agonizando, nem outros animais no local visitado;
- Cerca de 4m<sup>3</sup> de madeira depositados próximos a bambuzeiros nas coordenadas geográficas WGS 84 lat. 20° 15' 37,53" e long. 43° 07' 37,12";
- A água do Rio Gualaxo do Norte no local visitado apresenta coloração bastante avermelhada.

Na mesma data, deslocamos até o local onde anteriormente havia uma ponte sobre o Rio Gualaxo do Norte, na estrada que liga Barra Longa a Guterá, coordenadas geográficas WGS 84 lat. 20° 17' 09,83" long. 43° 03' 57,43", tendo sido constatado e/ou informado:

- Não foram verificadas peixes mortos, vivos e agonizando, nem outros animais no local visitado;
- Cerca de 2 m<sup>3</sup> de madeira depositados próximos a bambuzeiros nas coordenadas geográficas WGS 84 lat. 20° 17' 07,42" long. 43° 04' 09,39";
- A água do Rio Gualaxo do Norte no local visitado apresenta coloração avermelhada;
- A empresa Aplysia estava coletando água no local.


Na mesma data, deslocamos até o ponto de coordenadas geográficas WGS 84 lat. 20° 17' 01,21" long. 43° 01' 48,01", localizado na margem direita do Rio do Carmo, logo abaixo da sede do município de Barra Longa, onde foi constatado e/ou informado:

- Não foram verificadas peixes mortos, vivos e agonizando, nem outros animais no local visitado;
- Pouca madeira depositada dentro da calha do Rio do Carmo no local visitado;
- A água do Rio do Carmo no local visitado apresenta coloração avermelhada;

- A fiscalização contou com o apoio técnico da gestora ambiental Cristiane Gal Duarte MASP 1289397-0, lotada no NUFIS CM, em Ubatuba e do analista ambiental IEF Reinaldo Vitarelli Andrade, MASP 1020864-3, lotado na Agência Avançada de Ponte Nova.

8. Relatório Sucinto

9. Assinaturas

01. Servidor (Nome legível) <b>Alexandro Allino Fontes</b>	MA SP 0941892-2	Assinatura 
Órgão <input checked="" type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
02. Servidor (Nome legível)	MA SP	Assinatura
Órgão <input type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
03. Servidor (Nome legível)	MA SP	Assinatura
Órgão <input type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
Recebi a 1ª via deste Auto de Fiscalização		
04. Fiscalizado / Representante do Fiscalizado (Nome legível) <b>Samarco Mineração S.A.</b>	Função / Vínculo com o Empreendimento	
Assinatura		