



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – SISEMA  
Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM  
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH



1. AUTO DE FISCALIZAÇÃO: Nº **47034** /20 **15** Folha 2/3

2. AGENDAS: 01 [ ] FEAM 02 [ ] IEF 03 [ ] IGAM Hora: : Dia: Mês: Ano:

3. Motivação: ☒ Denúncia [ ] Ministério Público [ ] Poder Judiciário [ ] Operações Especiais do CGFAI [ ] SUPRAM [ ] COPAM/CRH [ ] Rotina

4. Finalidade  
FEAM: [ ] Condicionantes [ ] Licenciamento [ ] AAF ☒ Emergência Ambiental [ ] Acompanhamento de projeto [ ] Outros  
IEF: [ ] Fauna [ ] Pesca [ ] DAIA [ ] Reserva Legal [ ] DCC [ ] APP [ ] Danos em áreas protegidas [ ] Outros  
IGAM: [ ] Outorga [ ] Outros

5. Identificação  
01. Atividade: **Barragem de contenção de Rejeitos** 02. Código: **A-05-03-7** 03. Classe: **3** 04. Porte: **6**  
05. Processo nº: **00015/1984/095/2013** 06. Órgão: **SUPRAM-CM** 07. [ ] Não possui processo  
08. [ ] Nome do Fiscalizado: **Samarco Mineração S.A.** 09. [ ] CPF 10. ☒ CNPJ: **16.628.285/0003-23**  
11. RG. 12. CNH-UF 13. [ ] RGP [ ] Tit. Eleitoral  
14. Placa do veículo - UF 15. RENAVAM 16. Nº e tipo do documento ambiental  
17. Nome Fantasia (Pessoa Jurídica) 18. Inscrição Estadual - UF  
19. Endereço do Fiscalizado - Correspondência: Rua, Avenida, Rodovia: **Mina do Germano - Rodovia MG129** 20. Nº. / KM: **Km 117,5** 21. Complemento  
22. Bairro/Logradouro: **Mariana** 22. Município: **Mariana** 24. UF: **MG**  
25. CEP: **35.412-000** 26. Cx Postal 27. Fone: **(31) 3155-9500** 28. E-mail

6. Local da Fiscalização  
01. Endereço: Rua, Avenida, Rodovia, Fazenda, etc.: **Mina do Germano - Rodovia MG129**  
02. Nº. / KM: **Km 117,5** 03. Complemento 04. Bairro/Logradouro/Distrito/Localidade  
05. Município: **Mariana / MG** 06. CEP: **35.412-000** 07. Fone: **(31) 3155-9500**  
08. Referência do local  
Geográficas DATUM [ ] SAD 69 [ ] Córrego Alegre Latitude Grau Minuto Segundo Longitude Grau Minuto Segundo  
Planas UTM FUSO 22 23 24 X= (6 dígitos) Y= (7 dígitos)

10. Croqui de acesso



07 01. Assinatura do Agente Fiscalizador 02. Assinatura do Fiscalizado



No dia onze de novembro de dois mil e quinze foi realizada uma fiscalização na Mineração Samarco S/A pelo servidor Milton Olavo de Paiva Franco para coletar amostra do rejeito da barragem Fundão rompida em 05 de novembro deste ano. A empresa providenciou os recipientes para a coleta que foram entregues no Posto de Comando do SCO ao Ten. Cel. Guimarães que ficou de providenciar a coleta da amostra por meio do Corpo de Bombeiros Militar. No entanto, foi informado que devido à reparação da fenda encontrada no dique Selinha, não seria possível realizar a coleta nesta data. Tendo aguardado até as 17h e 30 min foi confirmado que a coleta não foi realizada. Foi solicitado ao Dr. Maurício Pellegrino de Souza, do escritório Mendo de Souza, que fosse providenciado um técnico da área de meio ambiente da empresa Samarco para ser o ponto focal para interlocução junto à equipe da SEMAD, a partir do dia 12/11/2015.

8. Relatório Sucinto

9. Assinaturas

01. Servidor (Nome legível)

Milton Olavo de Paiva Franco

MASP

2108871-3

Assinatura

GuimarãesÓrgão ☒ SEMAD☐ FEAM☐ IEF☐ IGAM

02. Servidor (Nome legível)

MASP

Assinatura

Órgão ☐ SEMAD☐ FEAM☐ IEF☐ IGAM

03. Servidor (Nome legível)

MASP

Assinatura

Órgão ☐ SEMAD☐ FEAM☐ IEF☐ IGAM

Recebi a 1ª via deste Auto de Fiscalização

04. Fiscalizado / Representante do Fiscalizado (Nome legível)

Função / Vínculo com o Empreendimento

Assinatura

Maurício Pellegrino de SouzaRecebido - 13 nov 15