



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – SISEMA
Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH



1. AUTO DE FISCALIZAÇÃO: Nº 58177

/2015 Folha 2/3

2. AGENDAS: 01 [] FEAM 02 [] IEF 03 [] IGAM Hora: 14:30 Dia: 25 Mês: 11 Ano: 2015

3. Motivação: [] Denúncia [] Ministério Público [] Poder Judiciário [] Operações Especiais do CGFAI [] SUPRAM [] COPAM/CRH [] Rotina

4. Finalidade
FEAM: [] Condicionantes [] Licenciamento [] AAF [X] Emergência Ambiental [] Acompanhamento de projeto [] Outros
IEF: [] Fauna [] Pesca [] DAIA [] Reserva Legal [] DCC [] APP [] Danos em áreas protegidas [] Outros
IGAM: [] Outorga [] Outros

5. Identificação
01. Atividade: Mineração a céu aberto com trat. a unido 02. Código: A02046 03. Classe: 6 04. Porte: G
05. Processo nº: 00182/1987/089/2012 06. Órgão: Supram em 07. [] Não possui processo
08. [] Nome do Fiscalizado: VALE S/A 09. [] CPF 10. [X] CNPJ: 33.592.510/0412-68
11. RG: - 12. CNH-UF: - 13. [] RGP [] Tit. Eleitoral: -
14. Placa do veículo - UF: - 15. RENAVAM: - 16. Nº e tipo do documento ambiental: -
17. Nome Fantasia (Pessoa Jurídica): Vale S.A. 18. Inscrição Estadual - UF: -
19. Endereço do Fiscalizado - Correspondência: Rua, Avenida, Rodovia: Mina de Alegria 20. Nº. / KM: 5/N 21. Complemento: -
22. Bairro/Logradouro: Zona Rural 23. Município: Mariana 24. UF: MG
25. CEP: 315.4140.0100 26. Cx Postal: - 27. Fone: () - - - - - 28. E-mail: -

6. Local da Fiscalização
01. Endereço: Rua, Avenida, Rodovia, Fazenda, etc.: -
02. Nº. /KM: - 03. Complemento: - 04. Bairro/Logradouro/Distrito/Localidade: -
05. Município: - 06. CEP: - - - - - 07. Fone: () - - - - -
08. Referência do local: -
Geográficas DATUM [] SAD 69 [] Córrego Alegre Latitude Graus 32° Minuto 10' Segundo 23,6'' Longitude Graus 43° Minuto 29' Segundo 41,0''
Planas UTM FUSO 22 23 24 X= (6 dígitos) Y= (7 dígitos)

10. Croqui de acesso



07 01. Assinatura do Agente Fiscalizador 02. Assinatura do Fiscalizado

Dando continuidade ao atendimento ao acidente ambiental ocorrido com o rompimento da Barragem de Fundão - Samarco, em Mariana/MG, técnicos do Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) e do IBAMA compareceram ao Complexo Mariana - Mina de Alegria da Vale S.A, com a finalidade de se obter esclarecimentos a cerca da notícia veiculada na mídia de que os rejeitos (lama do processamento de minério de ferro) estariam sendo direcionados para a Barragem de Fundão quando de seu colapso.

Na ocasião, os representantes da Vale nos informaram o seguinte:

- a lama em questão estava sendo encaminhada à Barragem de Fundão, a partir de contrato firmado entre a própria Vale e a Samarco;
- a lama vinha sendo encaminhada ao Complexo Germano da Samarco, desde a época que no local existia a Samitri, no início da década de 1990.
- com relação ao funcionamento do Complexo Mariana - Mina de Alegria, Fazenda, Timbopeba e Fábrica Nova ambas (digo) ambas em operação nos foi informado o seguinte:

Fazenda: 70% aproximadamente da produção era vendido para Samarco - procedimento interrompido - e os 30% restantes (minério para produção de ferro) beneficiados a seco dentro da Mina de Alegria.

Alegria: usina operando somente a seco após o acidente a partir de minério recebido de sua própria mina, Fazenda e Fábrica Nova.

Fábrica Nova: somente mina, sendo que cerca de 15% da produção encaminhado para Alegria e cerca de 85% encaminhado para Timbopeba por correia transportadora - suspenso em função da estrutura da correia ter sido afetada pelo rompimento de Fundão.

Timbopeba: após o acidente, produção interrompida em função dos estragos causados na correia transportadora.

01. Servidor (Nome legível) Newton Pascal T. de Oliveira MASP 10439016 Assinatura Newton P. de O.

Órgão ☒ SEMAD ☐ FEAM ☐ IEF ☐ IGAM

02. Servidor (Nome legível) Milton Olavo de Paula França MASP 1108871-3 Assinatura Milton O. de P. F.

Órgão ☐ SEMAD ☐ FEAM ☐ IEF ☐ IGAM

03. Servidor (Nome legível) Diego Augusto Zanini (Ibama) MASP Assinatura Diego A. Zanini

Órgão ☐ SEMAD ☐ FEAM ☐ IEF ☐ IGAM

Recebi a 1ª via deste Auto de Fiscalização

04. Fiscalizado / Representante do Fiscalizado (Nome legível) Raphaela T. de Oliveira Alves Função / Vínculo com o Empreendimento Engenheira Ambiental

Assinatura Assinatura (Supervisor M.A.)

Com relação à regularização ambiental da Mina de Alegria, a mesma encontra-se em processo de revalidação de LO, tendo apresentado a documentação pertinente em 17/08/2012 - documento em anexo - com duas fiscalizações no período (AF 85626/2012 de 11/10/2012 e AF 124191/2013 de 09/07/2013).

A empresa apresentou a declaração nº 0543729/2015 informando que a LO 261/2003, LO Nº 514/2011, LO 477/2010 e LO 231/2008, objetos do requerimento de revalidação permanecem válidas até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente (Art 1º da DN COPAM Nº 193 de 27/02/2014).

Foi solicitado ao representante da Vale o protocolo na SEMAD, num prazo máximo de 24hs, o quitativo de lama lançado em Fundação desde o ano de 2008.

Obs: para efeito de esclarecimento o rejeito silicoso também gerado em Alegria é direcionado para a barragem Campo Grande, dentro da própria mina de Alegria, também em processo de revalidação da LO.

8. Relatório Sucinto

01. Servidor (Nome legível)

Newton Pascal Tito de Oliveira

MASP

10439016

Assinatura

Newton Pascal Tito de Oliveira

Órgão ☒ SEMAD☐ FEAM☐ IEF☐ IGAM

02. Servidor (Nome legível)

Milton Olavo de Paula Franco

MASP

108871-3

Assinatura

Milton Olavo de Paula Franco

Órgão ☐ SEMAD☐ FEAM☐ IEF☐ IGAM

03. Servidor (Nome legível)

Diego Augusto Zanini (Ibama)

MASP

Assinatura

Diego A. Zanini

Órgão ☐ SEMAD☐ FEAM☐ IEF☐ IGAM

Recebi a 1ª via deste Auto de Fiscalização

Fiscalizado / Representante do Fiscalizado (Nome legível)

Fabricio Portes Oliveira Alves

Função

Vínculo com o Empreendimento

Engenheiro Ambiental

Assinatura

(Superwison M.A.)

9. Assinaturas